

Postup skládání víka krabice na čajové pečivo (181504, 251504, 251507, 302504)




Krok 1 - Naohýbání všech boků,
krajní části klop "v protisměru"



Krok 2 - Složení dlouhých boků
a ohnutí vnitřních klopek



Krok 3 - Zavřením kratších boků dojde
k zajištění celé konstrukce víka



Krok 4 - Složené víko